

Estándar de OSHA: 29 CFR 1910.147 El control de energía peligrosa (bloqueo / etiquetado)

Si se requiere que algún empleado realice un mantenimiento o reparación peligrosos de máquinas y equipos, se debe desarrollar e implementar un programa formal y escrito de bloqueo de etiquetas. Esta política debe seguirse durante el servicio o mantenimiento de las máquinas, para evitar la "energización o puesta en marcha inesperada de la maquinaria o equipo, o la liberación de energía almacenada, que podría causar lesiones a los empleados".

Los siguientes SEIS PASOS son una revisión de los pasos básicos para desenergizar el equipo de manera segura:

1. Notifique a todos los "empleados afectados" que el equipo se apagará.
2. Apague el equipo mediante los procedimientos normales de parada.
3. "Aislar" todas las fuentes de energía del equipo.
4. Bloquee y/o etiquete los dispositivos de aislamiento de energía con bloqueos individuales asignados.
5. Liberar o restringir cualquier energía almacenada mediante conexión a tierra, bloqueo, sangrado, etc.
6. Asegúrese de que no haya personal expuesto, luego pruebe el equipo para asegurarse de que no funcionará.

Restauración del equipo al servicio:

1. Verifique para asegurarse de que todos los empleados hayan sido colocados o retirados de manera segura del área.
2. Verifique que los controles del equipo estén en punto muerto.
3. Retire los dispositivos de bloqueo y/o las etiquetas y vuelva a energizar la máquina o el equipo.
4. Notificar a los empleados afectados que el servicio está completo y que el equipo está listo para su uso.

Según las últimas estadísticas, cada diez minutos, dos personas mueren y cientos sufren lesiones incapacitantes por accidentes en el trabajo. ¡NO SEAS UNA ESTADÍSTICA!
Sepa tu parte en el programa de bloqueo / etiquetado.

Consulte el Manual de Salud y Seguridad o pregunte a un gerente si tiene alguna pregunta o inquietud con respecto al control de la energía peligrosa.

Firma de los empleados que atendieron:

Fecha

_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____